

Rumorosità metallica nelle rotonde (DSG7 – DQ500 0DL)

Rumorosità metallica dal cambio DQ500 0DL nelle rotonde a basse velocità



Soluzione:

Nessuna, non eseguire interventi riparativi.

Allo stato attuale la sostituzione di componenti può non risolvere definitivamente la lamentela del Cliente.

La lamentela è nota ed è in fase di analisi una soluzione tecnica.

Non sono note tempistiche circa le eventuali soluzioni, ma non appena disponibili verranno comunicate tramite i consueti canali.

Inviare una IQ in DISS corredato di file audio in attesa di soluzione tecnica in ELSA.